Baex
soluciones para expertos

TAPA DE CÁMARA 600X600 B125

MATERIAL Y FABRICACIÓN

Tapa y marco para cámara de inspección fabricados en **fundición dúctil**, conforme a la **clase B125 de la norma UNE EN 124**. Tapa de 616 × 616 mm y e = 19 mm con superficie antideslizante; marco de 660 × 660 mm en perfil T de 34 mm. Revestimiento de pintura bituminosa, acabado semimate color negro.

CLASE B125 · UNE EN 124

ZONA DE INSTALACIÓN

- Aceras y zonas peatonales.
- Estacionamientos de automóviles.
- Plazas, patios y áreas similares.
- Cámaras de inspección y registro.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Carga de ensayo 125 kN (clase B125).
- Superficie antideslizante con patrón de rombos.
- Tapa de e = 19 mm con nervios radiales de refuerzo inferior.
- Marco de 660 × 660 mm, altura 47 mm, abertura libre 592 × 592 mm.
- Perforaciones Ø16 mm para levante y fijación con pernos M8.
- Marcaje UNE EN-124 B125 y sello Baex en la tapa.





Vista superior · cotas en mm

Dimensión tapa (en planta)	**616 × 616 mm**
Marco exterior	**660 × 660 mm**
Abertura libre	**592 × 592 mm**
Espesor tapa / altura marco	**19 mm / 47 mm**
Peso tapa + marco	**Por definir**

125
kN
carga de ensayo

RESISTENCIA · CLASE B125 UNE EN 124

Carga de ensayo 125 kN según norma UNE EN 124. Apta para aceras, zonas peatonales y áreas comparables, estacionamientos y aparcamientos de automóviles.

No apta para calzadas ni tránsito de vehículos pesados. Revestimiento bituminoso resistente a la intemperie, agua y humedad.

+56 2 2993 2168 / + 56 9 7657 4997
Los Turistas 0211, Recoleta, Santiago
baex.cl

SOLUCIONES MODULARES
QUE OPTIMIZAN TU INVERSIÓN